

**RESVERATROL COMPLEX MARCA TOPLUX
NUTRITION MULTI COLLAGEN PEPTIDES MARCA
MICROINGREDIENTS**

Producto sin registro sanitario INVIMA, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, Adicionalmente se desconoce su contenido real, trazabilidad y condiciones de almacenamiento y transporte

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN
COLOMBIA ES ILEGAL Y FRAUDULENTA.**

**Resveratrol Complex marca
Toplux Nutrition**



**Multi Collagen Peptides
marca MicroIngredients**



CONSULTA AQUI

- CURCUMINA + CBD • Z-VALERIANICUM
- ARGENTUM NITRICUM • RHUS TOXICODENDRON
- FUNGI COMPOSITUM

Producto sin registro sanitario INVIMA, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, Adicionalmente se desconoce su contenido real, trazabilidad y condiciones de almacenamiento y transporte

ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL



CONSULTA AQUI




CREMA AMU

El producto CREMA AMU, se atribuyen propiedades para eliminar lunares, verrugas, mezquinos, papilomas en relieve, no ha sido aprobado en seguridad, calidad, autenticidad y trazabilidad,

No cuenta con registro INVIMA.

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA
Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL**



CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

EsteemBody™ Convex Soft Pouch - Bolsa blanda convexa EsteemBody

Lote(s) / Serial(es): 5J05281, 5J05497,
5L02306, 5J00904, 5L00948 y 5L00050
Registro sanitario: 2025DM-0030299

Un subconjunto limitado de productos puede
no funcionar conforme a lo previsto y
presentar fugas.

**NOTA: ConvaTec está iniciando
voluntariamente un retiro del mercado de
producto sanitario**

CONSULTA AQUI



Sistema de cánulas, catéteres y accesorios

Referencia(s) / Código(s): PIK 100, PIK 150, PIK
Dilator Set

Registro sanitario: 2024DM-0010774-R1

Durante una revisión de la documentación del
empaquete, identificó hallazgos relacionados
con la integridad de la barrera estéril.

**NOTA: La barrera estéril podría verse
potencialmente comprometida en los kits de
inserción percutánea (PIK).**

CONSULTA AQUI





Sistemas para incontinencia urinaria

Lote(s) / Serial(es):

5000013,5000023,5000025,5000027,5000032,
5000036,5000037,5000039

Registro sanitario: 2021DM-0007150-R1

Reclamos relacionados debido a la observación de partículas blancas dentro de la barrera estéril.

NOTA: La investigación determinó que dichas partículas blancas se originaron en la capa adhesiva aplicada a la tapa de Tyvek del empaque del producto.

CONSULTA AQUI



Tubo endotraqueal con y sin balón preformado - reforzado SunMed

Referencia(s) / Código(s): 1-7333-25
Registro sanitario: 2016DM-0000274-R1

No conformidad en el diámetro de la luz
interna de ciertos lotes del Tubo Traqueal
(Tubo Endotraqueal) con Balón de calibre 2.5
mm.

**NOTA: Al realizar la aspiración de secreciones
en la vía aérea, un catéter de succión
estándar NO logra pasar de manera fluida
presentando fricción, resistencia o bloqueo
en el trayecto**

CONSULTA AQUI



LightMix Kit BCR-ABL M/M/ μ ABL1 +

Lote(s) / Serial(es): 27362601, 27362602
Registro sanitario: RIV2019-0000070

Problema de calidad relacionado con la estabilidad del reactivo que puede generar una desviación del valor de Cp del control b3a2 al 1%.

NOTA: Debido a que este control funciona como calibrador, la desviación puede afectar la curva estándar e incidir en la cuantificación final de las muestras analizadas.

CONSULTA AQUI



Anti-Annexin V IgG

Lote(s) / Serial(es): 2605614

Registro sanitario: INVIMA 2022RD-0007520,
INVIMA 2022RD-0007538

Problema de etiquetado que afecta un subconjunto de debido a que determinadas tiras reactivas Alegria contienen un código de barras incorrecto que las identifica como “Anti-Gliadin IgG (ORG 234G)” en lugar de “Anti-Annexin V IgG (ORG 243G)”

NOTA: El código de barras de las tiras afectadas puede inducir al instrumento a una comunicación errónea de resultados.

CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

QIASTAT-DX® GASTROINTESTINAL PANEL 2

Lote(s) / Serial(es): 250312

Registro sanitario: INVIMA 2023RD-0008183,
INVIMA 2025RD-0009397

Determinados cartuchos del producto pueden presentar resultados falsos positivos asociados a material residual posterior al proceso de limpieza

NOTA: Puede generar interferencia en la señal Cy5. Se recomienda identificar las unidades afectadas, retirarlas y reemplazarlas.

CONSULTA AQUI



BD Phoenix NMIC-486 / BD Phoenix™ NMIC-501

Referencia(s) / Código(s): 449527

Registro sanitario: INVIMA 2026RD-0009787 ,
INVIMA 2018RD-0005140

Potencial falla en los paneles BD Phoenix™
CPO Detect de 6 pocillos, relacionada con la
función de clasificación Ambler de CPO

**NOTA: La clasificación Ambler incorrecta
podría afectar la interpretación de los
resultados y la toma de decisiones clínicas.**

CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

Sistema instrumental para uso en
procedimientos de cirugía guiada
por imagen - Medtronic®; incluye
software y accesorios

Referencia(s) / Código(s): 9733068 y 8801075
Registro sanitario: INVIMA 2023DM-0010390-
R1

Medtronic ha informado variabilidad en el
material retrorreflectivo utilizado en algunas
esferas pasivas NDI

**NOTA: Puede impedir su correcta detección y
seguimiento por parte del sistema de
navegación óptica durante los procedimientos**

CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

Amplatzer Amulet Left Atrial Appendage Occluder - Ocluser de la orejuela auricular izquierda

Registro sanitario: 2021DM-0024060

Actualización de las instrucciones de uso de los dispositivos afectados, en las que se aclara la contraindicación y se incorpora información adicional relacionada con el riesgo de perforación de la arteria pulmonar asociado al uso de dispositivos oclusores de la orejuela auricular izquierda.

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas

CONSULTA AQUI

