

**¡ALERTA! Producto fraudulento
MAXCALM DE NATURAL
VITALITY.**

El INVIMA alerta sobre la Comercialización ilegal en Colombia como supuesto suplemento dietario sin registro sanitario. Se promociona con atribuciones no autorizadas de propiedades relajantes y reducción de estrés.

RIESGO: Al ser un producto fraudulento, no ofrece garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Se desconocen sus ingredientes reales, condiciones de fabricación y almacenamiento, representando un peligro para la salud del consumidor.



CONSULTA AQUI





Productos fraudulentos WART REMOVER (marca South Moon).

Comercialización ilegal en Colombia sin registro sanitario del Invima, catalogado como producto fraudulento. Presenta etiquetado en inglés y promociona atribuciones no autorizadas para la eliminación de lunares y verrugas

Riesgos: Al no estar autorizado, se desconocen sus componentes reales, condiciones de fabricación y almacenamiento, careciendo de garantías de calidad, seguridad y eficacia; el Invima recomienda suspender de inmediato su uso.



CONSULTA AQUI



**¡ALERTA! Producto fraudulento
SELERB NAD+ MENS COMPLEX
CÁPSULAS**

El INVIMA alerta sobre la Comercialización ilegal en Colombia como supuesto suplemento dietario sin registro sanitario. Se le atribuyen falsamente propiedades farmacológicas relacionadas con la salud de la próstata.

Riesgos: Al no estar evaluado en calidad, seguridad ni eficacia, se desconocen sus componentes reales, trazabilidad y condiciones de almacenamiento o fabricación, representando un peligro para la salud; se recomienda suspender su uso de inmediato.

**FARMA
BOOM**



CONSULTA AQUI



**Producto fraudulento
VIL NUTRITION WOMEN'S .**

Carece de registro sanitario del Invima y se comercializa ilegalmente como producto homeopático.

Riesgos: Se desconocen sus ingredientes reales, origen, condiciones de fabricación, calidad, seguridad y eficacia, representando un peligro grave para la salud de quienes lo consuman.



CONSULTA AQUI

FARMA BOOM



**¡ALERTA! PRODUCTO
FRAUDULENTO**

**VAGINAL SUPPOSITORY BORIC HARMONY -
PROBIOTIC/PREBIOTIC VAGINAL SUPPOSITORIES
- PREBIOTIC VAGINAL SUPOPOSITORIES VH
ESSENTIALS**

Promocionan el control de pH, olores e infecciones vaginales sin contar con registro sanitario del Invima, por lo que su venta en Colombia es ilegal.

**Riesgos: No tienen evaluación de calidad,
seguridad ni eficacia; se desconoce su fórmula
real, manufactura y almacenamiento, generando
un alto riesgo sanitario**



CONSULTA AQUI



¡ALERTA! PRODUCTO FRAUDULENTO

FLEX-A MAGNESIO 1104 mg

Carece de registro sanitario. Incluye en la etiqueta un número de autorización falso que no corresponde al Invima y suplanta a *Laboratorios NATURALSPLAST S.A.S.*, empresa que confirmó no haberlo fabricado.

Riesgos: No cuenta con garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Se desconocen sus componentes reales, origen y condiciones de almacenamiento, representando un peligro grave para la salud.



CONSULTA AQUI





Producto fraudulento SHAPE 1™ TABLET. .

Se comercializa como suplemento dietario sin registro sanitario del Invima y promociona falsamente propiedades para bajar de peso, controlar glucosa, colesterol, apetito, sueño y glucemia.

Riesgos: Ingredientes y calidad desconocidos, representando un peligro grave para la salud



CONSULTA AQUI





Productos fraudulentos
RHODIOLA ROSEA CÁPSULA, MYO+D-CHIRO INOSITOL
ASHWAGANDHA

Carecen de registro sanitario del Invima y promocionan falsamente efectos para el estrés, sueño, memoria y sistema hormonal.

Riesgos: No garantizan calidad, seguridad ni eficacia; se desconoce su composición real, trazabilidad y condiciones de almacenamiento, representando un peligro grave para la salud y generando falsas expectativas terapéuticas



CONSULTA AQUI






Productos fraudulentos

BONFIEST PLUS® (Lote: 5H6839, Vencimiento: JUN 2027)

Falsificación confirmada por el titular (TECNOPHAR TQ). Presenta fallas ortográficas ("exeso", "saislatos"), sellado tosco, impresión opaca, lote pixelado, números de código de barras más grandes y carece de abrefácil.

Riesgos: Alto peligro de intoxicación química o contaminación con plomo, arsénico, hongos o materia industrial (talco, cemento, tizas). Puede desencadenar hemorragias gástricas graves, úlceras o arritmias cardíacas



CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

MY001 50 BIO CLIA SS-B/LA REAGENTS

Lote(s) / Serial(es): 20250830, 20251027,
20260413-D y 20250530

Registro sanitario: INVIMA 2021RD-0007161

Discrepancia en su base de datos interna,
donde el producto referencia MY00150, fue
asociado erróneamente al Registro Sanitario
INVIMA 2025RD-0006063-R1, el cual no
corresponde al producto.

**NOTA: Algunas unidades fueron
acondicionadas con etiquetas que
consignaban el registro sanitario incorrecto,
en lugar del registro correspondiente
INVIMA 2021RD-0007161.**

CONSULTA AQUI



LISS/COOMBS

Lote(s) / Serial(es): 0524633332

Registro sanitario: INVIMA 2024RD-0008814

Determinadas tarjetas ID-LISS/Coombs, referencias 50531.33.32 / 0524633332, pueden presentar un velo rojo en los pocillos 1, 2 y 3. Durante la lectura manual, este defecto puede observarse como un velo sobre el botón celular.

NOTA: El defecto puede ocasionar resultados no interpretables y/o falsos positivos durante la utilización de las tarjetas en los instrumentos

CONSULTA AQUI



Catéter para ecografía intravascular

Referencia(s) / Código(s): 86700
Registro sanitario: 2024DM-0010970-R1

Durante procedimientos “radial a periférico”
(acceso radial), se utilizaron catéteres digitales
IVUS sin la vaina y/o el catéter guía
adecuados.

**NOTA: Este uso inadecuado podría ocasionar
que no se proporcione el soporte adecuado
para maniobrar la guía y el catéter hacia los
vasos periféricos.**

CONSULTA AQUI



AUTOMATED EXTERNAL DEFIBILLATOR - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO

Referencia(s) / Código(s): SAM 350P/SAM
360P/SAM 450P/SAM 500P

Registro sanitario: 2017EBC-0016969

Problema en el proceso de fabricación,
específicamente la cola de membrana. Esta
falla puede ocurrir mientras el dispositivo
mantiene una carga en preparación para
administrar la terapia, durante la entrega de
una descarga o después de administrarla.

**NOTA: El dispositivo puede quedar
inoperativo tras la avería, comprometiendo
su capacidad para funcionar y administrar la
terapia requerida.**

CONSULTA AQUI



Sistema de implante de cadera e instrumental Stryker / Sistema para la artroplastia parcial y/o total de cadera con su instrumental asociado

Registro sanitario: 2023DM-0009157-R1

Los dispositivos relacionados en el Anexo B
fueron fabricados utilizando materia prima de
polietileno de ultra alto peso molecular
(UHMWPE) que había sido almacenada
durante más de cinco (5) años.

**NOTA: El uso de UHMWPE con un período
de almacenamiento superior al
recomendado (1 año) tiene el potencial de
elevar los niveles de oxidación del material.**

CONSULTA AQUI



Lentes de contacto blandos - somofilcon A

Lote(s) / Serial(es): 11727620152030
Registro sanitario: 2025DM-0013325-R1

Retiro voluntario en Estados Unidos del
producto Pearle Vision 1 Day, cuya base es
clariti 1 day, correspondiente a un lote de
3.060 unidades (34 cajas de 90 lentes), debido
a un error en la descripción de la dioptría.

**NOTA: El producto involucrado en esta
notificación no está registrado y no fue
distribuido en Colombia**

CONSULTA AQUI



Air-Shields RW Resuscitaire, cuna de calor radiante

Registro sanitario: 2019EBC-0002756-R1

Grietas evidentes en las mangueras de los dispositivos VentStar Resus Neo (MP00310) y VentStar Resuscitaire (MP00311) antes de su utilización.

NOTA: No puede descartarse por completo la posibilidad de efectos negativos si una grieta permanece sin ser detectada.

CONSULTA AQUI

