



¡CUIDADO!
COMERCIALIZACION FRAUDULENTO DE:
S-ARTRIT PLUS TABLETA • SIN ARTRIT FORTE
TABLETA, Con Registro Sanitario Fraudulento:
No PFM-2023-0000645

Absténgase de consumir, (reportado por la agencia sanitaria de Cuba), no cuenta con ningún registro sanitario emitido por INVIMA

s-ARTRIT PLUS (producto detectado en Colombia)



Cada Tableta Contiene:	
Smila Officialis	15 %
Traumel	15 %
Jacaranda-Caucana	10%
Stoccal	10 %
Colágeno Hidrolizado	15 %
Condroitina	15 %
Condroitina Sulfato	10%
Cúrcuma	10%

SIN ARTRIT FORTE (Producto informado por CEMED)



Cada Tableta Contiene:	
Smila Officialis	15 %
Traumel	15 %
Jacaranda-Caucana	10%
Stoccal	10 %
Colágeno Hidrolizado	15 %
Condroitina	15 %
Condroitina Sulfato	10%
Cúrcuma	10%

Cada Tableta Contiene:	
Larixacum officialis	15 %
Artrocol	15 %
Maytenus laevis Reissak	10%
Encina Bromelia	10 %
Uncaria tomentosa	10%
Glucosamina Sulfato	15 %
Silica	15 %
Abedul	10%

CONSULTA AQUI



**Melena de león,
Reishi Ganoderma,
Cola de pavo, Ashwagandha y
Psilocibina Microdosis, Aurum Hongos
Medicinales :**

COMERCIALIZACION FRAUDULENTA:

Promocionados en Colombia
como tratamientos terapéuticos en
microdosis, No cuentan con registro
sanitario INVIMA

ALTO RIESGO PARA LA SALUD



CONSULTA AQUI



¡CUIDADO!

Productos fraudulentos promocionados como medicamentos a través de comercio electrónico

- Testosterone Enanthate marca Testonom E 300mg/10mL de Venom Pharma
- Oximetholone marca Oxymethonom 50mg de Venom Pharma
- Boldenone Undecylenate marca Boldenom 300mg/10mL de Venom Pharma
- Nandrolone Decanoate marca Decanom 300mg/10mL de Venom Pharma
- Drostanolone Enanthate marca Mastenom E 250mg/10mL de Venom Pharma
- Testosterone Propionate marca Testonom P 100mg/10mL de Venom Pharma
- Testosterone Propionate 100mg/mL de Wescott Pharma
- Drostanolone Enanthate 200mg/mL de Wescott Pharma
- L-Thyroxin Sodium marca T3nom 25mcg de Venom Pharma
- Anastrozole marca Arimidenom 1mg de Venom Pharma
- Drostanolone Propionate marca Mastenom P 100mg/10mL



Absténgase de consumir, no cuentan con registro sanitario INVIMA

CONSULTA AQUI



¡CUIDADO!

Productos fraudulentos promocionados como medicamentos a través de comercio electrónico

- Somatropo 50 IU de German Labs
- Oxa-Gen Oxandrolona de Iron Gen
- Testosterone Enanthate 250mg/mL de Wescott Pharma
- Chorionic Gonadotrophin Injection IP 5000 IU marca Puretrig de Ferticare
- Clomiphene Citrate marca Clominom 25mg de Venom Pharma
- Clenbuterol Hydrochloride marca Clenbunom 60mcg de Venom Pharma
- Oxandrolone marca Oxandronom 10mg de Venom Pharma
- Methandrostenolone marca Methanom 20mg de Venom Pharma
- Stanozolol marca Stanom 100mg/10mL de Venom Pharma
- Testosterone Cypionate marca Testonom C 300mg/10mL de Venom Pharma



¡CUIDADO!

Productos fraudulentos promocionados como medicamentos a través de comercio electrónico

- Testosterone Blend marca Sustanon 250mg/mL de Gomeisa Labs
- Chorionic Gonadotrophin marca Pregnyl 5000IU de Organon
- Tamoxifen 20 mg de Wescott Pharma
- Stanazolol marca Stanom 10mg de Venom Pharma
- Methenolone Enanthate marca Primonom 10mg de Venom Pharma
- 4-Chlorodehydromethyltestosterone marca Turinom 10 mg de Venom Pharma
- Mesterolone marca Provinom 25mg de Venom Pharma
- Tadalafil marca Cialis 25mg de Gomeisa Labs
- Stanozolol marca Winstrol 25mg de Gomeisa Labs
- Testosterone Enanthate marca Testoviron 250mg/mL de Gomeisa Labs
- Testosterone Cypionate 250/mL de Gomeisa Labs



Absténgase de consumir, no cuentan con registro sanitario INVIMA

CONSULTA AQUI

¡CUIDADO!

Productos fraudulentos promocionados como medicamentos a través de comercio electrónico

- Ligandrol LGD-4033 10mg de ADN Pharma
- Ostarine MK-2866 10mg de ADN Pharma
- Testolone RAD-140 5mg de Pharma
- Cardarine GW-501516 10mg de ADN Pharma
- Clenbuterol Hydrochloride marca Clenbuterol 40mcg de Gomeisa Labs



Absténgase de consumir, no cuentan con registro sanitario INVIMA

CONSULTA AQUI

Ventiladores de transporte y emergencia con sus accesorios y piezas de repuesto

Registro sanitario: 2026EBC-0012502-R1

Los dispositivos MEDUMAT Standard² pueden presentar fugas o desconexiones inadvertidas del circuito respiratorio durante su manipulación o movimiento.

NOTA: Esta situación puede ocasionar pérdida del volumen corriente o de la presión de la vía aérea, generando una posible interrupción de la ventilación efectiva.

CONSULTA AQUI



Sistema de soporte circulatorio Impella

Lote(s) / Serial(es): Todos los Introducer Kits
actualmente distribuidos en campo.
Registro sanitario: 2012DM-0009275.

Riesgo potencial de fuga en los introductores
vasculares de 14 Fr y 23 Fr utilizados con el
sistema Impella.

**NOTA: Esta situación podría ocasionar
pérdida de sangre durante la inserción o
manipulación del dispositivo.**

CONSULTA AQUI



GORE® EXCLUDER® Prótesis Endovasculares

Referencias: ATAA43120160E y
ATAA43720160E (Europa).

Registro sanitario: 2026DM-0014357-R1.

Mayor incidencia de oclusión de los
componentes de rama de la endoprótesis
branqueada toracoabdominal GORE®
EXCLUDER® TAMBE, particularmente en las
ramas renales.

**NOTA: Esta situación puede comprometer la
permeabilidad del injerto.**

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Catéteres Angiográficos Imager™ II

Lote / Serie: Varios

Registro sanitario: 2019DM-0001761-R1.

Problema de fabricación que afecta la punta del catéter, ya que los dispositivos fueron fabricados fuera de las especificaciones de diseño aprobadas.

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto.

CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

GC Gold Label 1 Luting & Lining Cement

Referencia: 002580 (Mini Pack).

Registro sanitario: INVIMA 2018DM-0018599.

Alerta por presunta falsificación del dispositivo médico, cuyas características físicas, presentación y elementos de identificación no corresponden a las especificaciones del fabricante

NOTA: Su utilización podría generar falta de adhesión entre el diente y la restauración, microfiltración, fracturas o desprendimientos, entre otros.

CONSULTA AQUI

