

# FARMA BOOM



## COMERCIALIZACION FRAUDULENTA DE: L-CARNITINE de la marca WellnessWise

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL**



**CONSULTA AQUI**



# FARMA BOOM



## COMERCIALIZACION FRAUDULENTA: RED MUSCLE - CREATINE MONOHYDRATE

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO  
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN  
COLOMBIA ES ILEGAL**



**CONSULTA AQUI**



# FARMA BOOM

## COMERCIALIZACION FRAUDULENTA MAGISTRALES: • DIÓXIDO DE CLORO (CDS) ESTABILIZADO A 3000 ppm • ACIDO HIPOCLOROSO

Producto sin registro sanitario INVIMA, Su ingestión puede causar: irritación gastrointestinal, alteraciones cardiovasculares, daño renal y hepático. Se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO  
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN  
COLOMBIA ES ILEGAL**



**CONSULTA AQUI**





## COMERCIALIZACION FRAUDULENTA DE SD CAFFEINE, DHEA (marca NUTRICOST) y LIPODRENE

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA  
Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL**

[https://app.invima.gov.co/alertas/clipoder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos\\_peligrosos/2026/ABRIL/Alerta%20No\\_%200115-2026%20-CAFFEINE%20DHEA%20LIPODRENE.pdf](https://app.invima.gov.co/alertas/clipoder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_peligrosos/2026/ABRIL/Alerta%20No_%200115-2026%20-CAFFEINE%20DHEA%20LIPODRENE.pdf)



**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**



**COMERCIALIZACION  
FRAUDULENTA  
GLOCOSAMINE CHONDROTIN 1.100  
mg**

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO  
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN  
EN COLOMBIA ES ILEGAL**



**[CONSULTA AQUI](#)**



# FARMA BOOM



## COMERCIALIZACION FRAUDULENTA STAYFIT

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO  
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN  
EN COLOMBIA ES ILEGAL**



**CONSULTA AQUI**





## COMERCIALIZACION FRAUDULENTA DE GLP-1 PATCHES (LUMESSA)

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL**



**[CONSULTA AQUI](#)**



**FARMA  
BOOM**

Sistema de control de instrumentos endoscópicos da Vinci® e instrumentos endoscópicos de Intuitive Surgical®, accesorios y repuestos

**Lote(s) / Serial(es): Varios**

Retiro de instrumentos reutilizables da Vinci S y Si [pinza de pequeño gancho (ref. 420207) y gancho de cauterización permanente por degradación del cable de inclinación, parcial o completa.

**NOTA: Identificar y aislar los productos afectados para devolverlos.**

**CONSULTA AQUI**



Capsulin

**FARMA  
BOOM**

# I-STAT EG7+ CARTRIDGE

**Lote / Serial N25233**

Aproximadamente el 7,6 % de los cartuchos del lote afectado puede reportar valores de PCO2 más altos de lo esperado y de pH más bajos de lo esperado debido a un problema de fabricación

**NOTA: Mantener en observación las demás pruebas que emplean el cartucho. Debe cesarse el análisis de PCO2 y pH en el lote afectado debido a su desempeño erróneo.**

**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**

# Hemoclip endoscópico Instinct (Instinct Endoscopic Hemoclip)

**Todos los dispositivos INSCP-7-230-S  
fabricados entre el 2023-02-09 y el 2025-  
04-20.**

El dispositivo de colocación de clips  
endoscópicos Instinct Plus presenta un  
fallo mecánico durante la activación del  
mango. Este evento puede ocurrir en  
contacto directo con el paciente.

**NOTA: Identificación inmediata, puesta  
en cuarentena y devolución obligatoria  
de todos los dispositivos  
afectados.**

**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**

# Spaceplus Perfusor® / Bomba de infusión tipo jeringa

## Referencia Software D05

Interrupción esporádica en la comunicación entre bombas Spaceplus Perfusor ubicadas en la misma estación, limitada a la versión de software D05, cuando se activa el Modo Take Over (TOM).

**NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto**

**CONSULTA AQUI**





# CUSA Clarity Ultrasonic Surgical Aspirator System - Sistema aspirador quirúrgico ultrasónico CUSA Clarity

**Lote(s) / Serial(es): Series afectadas: ver Anexo**

Presenta una falla de la pantalla táctil al operar con la versión de software C7000 - 2.1.1.909: aproximadamente ocho minutos después del encendido.

**NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto.**

**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**

Clarity II (láser de alejandrita +  
Nd:YAG de pulso largo) –  
plataforma láser  
de doble longitud de onda

**Lote(s) / Serial(es): Aplica a todos los  
sistemas Clarity II tipo ICD**

Durante tratamientos con fluencias altas  
de 90 a 100 J/cm<sup>2</sup> a 1 064 nm y con  
parámetros de enfriamiento por criógeno  
no optimizados, pueden presentarse el  
riesgo de quemaduras superficiales en la  
piel del paciente

**NOTA: Comuníquese con el importador,  
distribuidor o comercializador para  
precisar si existen recomendaciones  
específicas para la utilización del  
producto.**

**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**

# Válvula de biopsia de un solo USO

**Lote / Serial N25233**

Desprendimiento de fragmentos de goma  
en la ranura de las válvulas de biopsia  
desechables MAJ-210 y MAJ-1218

**NOTA: Seguir estrictamente las secciones  
“Inspección de la válvula de biopsia” e  
“Inserción y extracción de los accesorios  
EndoTherapy” de las instrucciones de  
uso, debido a que la inserción  
o extracción en ángulo puede generar  
resistencia y dañar la válvula.**

**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**

# BD Vacutainer® PrecisionGlide™ Multiple Sample Needle

**Lote(s) / Serial(es): 5212927**

Discrepancia en el etiquetado de los paquetes, ya que el envase principal indica incorrectamente 21G, mientras que el producto real corresponde a una aguja de 18G.

**NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto.**

**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**

# Target Detachable Coils / espiral para embolización endovascular intracraneal

**Lote(s) / Serial(es): WMP134609,  
WMP134939, WMP135302,  
WMP135387, WMP135417,  
WMP135807, WMP135865,  
WMP135897, WMP136107, WMP136852**

En algunos conjuntos de dispositivos un  
consumo prematuro de batería que  
puede comprometer su desempeño  
operativo.

**NOTA: Comuníquese con el importador,  
distribuidor o comercializador para  
precisar si existen recomendaciones  
específicas.**

**CONSULTA AQUI**

