



MEDICAMENTO HOMEOPATICO OFICIAL ASHWAGANDHA, CITRATO DE POTASIO Y CITRATO DE MAGNESIO MARCA EDERVIT

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL



Mas información consulte aqui



COMERCIALIZACION FRAUDULENTA: ACTUALIZACIÓN ALERTA PRODUCTO TINNIDROP SPRAY

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN
COLOMBIA ES ILEGAL**



**Más información
consulte aquí**





ROSABELLA MORINGA

El producto de la imagen no se encuentra amparado bajo registro INVIMA, por lo que considera un producto fraudulento.

La FDA adelantó una investigación relacionada con un brote multiestatal de infecciones por Salmonella Newport, asociado al consumo de cápsulas de polvo de moringa de la marca Rosabella, distribuidas por Ambrosia Brands LLC.

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN
COLOMBIA ES ILEGAL**



**Mas información
consulte aqui**





COMERCIALIZACION FRAUDULENTA SUPPORT+ MARCA HC WELLNESS

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA
Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL**



**Más información
consulte aquí**





COMERCIALIZACION FRAUDULENTO ALCOHOL ANTISÉPTICO MARCA ASEPTIC

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN
EN COLOMBIA ES ILEGAL**



**Mas información
consulte aqui**



COMERCIALIZACION FRAUDULENTA DE ECHOFREE

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN
EN COLOMBIA ES ILEGAL**



**Mas información
consulte aqui**



**FARMA
BOOM**

VIVALYTIC STI TEST

**Lote / Serial: 26042W , 26050Y , 26053X,
26068W, 26076W, 26090W**

Incremento en la tasa de resultados “no válidos” superior a la esperada en determinados lotes del producto. La obtención de resultados no válidos puede generar la necesidad de repetir la prueba

**NOTA: Los lotes 26042W y
26068W han sido comercializados en
Colombia**

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Tarjeta de prueba epoc® BGEM BUN

**Lote / Serial: 01-26024-70, 01-26026-70,
01-26028-70, 01-26030-70, 02-26027-80,
02-26028-80**

Sesgo negativo significativo en la medición de pH y del dióxido de carbono total medido (mTCO₂) en determinadas tarjetas de prueba. El error conduce a valores artificialmente bajos

NOTA: Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

B·R·A·H·M·S PIGF Plus KRYPTOR

Lote / Serial: 59171, 59177

Subestimación sistemática del nivel de control de calidad más bajo (QC1) del reactivo cuando la prueba se ejecuta en el analizador B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS. Genera valores de PIGF falsamente bajos

NOTA: Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Yeastone Broth

**Lote(s) / Serial(es): 321046, 329835,
330316, 327069, 330317, 336325,
338314, 341161,
303851, 311723**

Determinados lotes del reactivo de diagnóstico in vitro presentación 11 mL, referencia YY3462, presentan un problema de desempeño. Durante los controles de calidad se han evidenciado resultados incorrectos de sensibilidad antifúngica.

NOTA: Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Sistema de Endoprótesis Vascular Torácica Relay Plus® / Relay NBS™ con Sistema de Liberación Plus®

Registro sanitario: 2018DM-000058

Posible problema grave de seguridad
asociado a determinados injertos con
stent y su sistema de administración

**NOTA: Comuníquese con el importador,
distribuidor o comercializador para
precisar si existen recomendaciones
específicas**

CONSULTA AQUI



Terapia de oxígeno y accesorios / concentradores

Referencia(s) / Código(s): 125D-BT-XB

Lote(s) / Serial(es): Varios

Falla recurrente de seguridad en varios concentradores de oxígeno portátiles iGo[®]2, asociada al desgaste prematuro del tamiz molecular de zeolita. El mal funcionamiento descrito conlleva un riesgo clínico significativo

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Vainas de resección y accesorios

Referencia(s) / Código(s): A22040T

Problema de seguridad asociado a determinadas vainas internas y vainas de resección de resectoscopios, relacionado con la rotura o desprendimiento de la punta cerámica del dispositivo durante el procedimiento quirúrgico.

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Tubos de traqueostomía y accesorios Shiley

Referencia: 6DFEN / 8DFEN

Lote / Serial: Varios

El etiquetado del tapón desechable para decanulación Shiley™ (SKU DDCP) contiene de manera incorrecta el símbolo de ausencia de DEHP, lo que indica erróneamente que el producto no está fabricado con este ftalato.

**NOTA: Comuníquese con el importador,
distribuidor o comercializador para
precisar si existen recomendaciones
específicas**

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Láser CO2 Acupulse y Ultrapulse / Láser de anhídrido carbónico

**Referencia: Sistemas láser CO2 y sistemas
VersaPulse
Lote / Serial: Varios**

Los Manuales de Servicio contienen información incompleta relacionada con las especificaciones y el uso adecuado de la protección ocular de seguridad para láser.

**NOTA: Comuníquese con el importador,
distribuidor o comercializador para
precisar si existen recomendaciones
específicas**

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Sistema arco en C para cirugía Philips / Sistema arco en C para cirugía

**Referencia: Zenition 10
Lote / Serial: 158, 161**

Defecto de calidad de fabricación en determinados tubos de rayos X suministrados por un proveedor. Puede incrementar la probabilidad de formación de arco eléctrico en el interior del tubo de rayos X

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Sistema de rayos X cardiovascular Allura (sistemas Philips Azurion y Allura).

**Referencia: Zenition 10
Lote / Serial: 158, 161**

Desgaste progresivo de estos
componentes a lo largo del tiempo,
particularmente en equipos con más de
seis (6) años de uso.

**NOTA: Comuníquese con el importador,
distribuidor o comercializador para
precisar si existen recomendaciones
específicas**

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Desfibrilador LifePak 1000 y accesorios - Desfibrilador

**Referencia(s) / Código(s): 11101-000016,
11101-000017**

**Lote(s) / Serial(es): 315303, 315858,
316007, 318931, 320529, 315639**

Algunos electrodos de desfibrilación pediátricos con reducción de energía pueden presentar delaminación del gel conductor, lo cual compromete la adecuada interfaz electrodo–piel durante su uso clínico

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

AW Server 3.2 (Sistema de Software Médico para Acceso Remoto para la Selección, Revisión y Procesamiento de Imágenes Diagnósticas).

**Referencia(s) / Código(s):
AWS03D02E6D5**

Problema de sincronización de contexto. Cuando un usuario selecciona un paciente o una exploración en la lista de trabajo del cliente web AW Server, es posible que la aplicación abra la exploración del paciente anterior.

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas

CONSULTA AQUI

