

FARMA BOOM



FALSIFICACIÓN DEL PRODUCTO DYSPORT® Y DYSPORT® 300U - LOTE FRAUDULENTO W23H10 OFERTADO EN PLATAFORMAS DIGITALES

El lote mencionado estarían siendo objeto de falsificación y venta a través de plataformas de comercio digital, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN
COLOMBIA ES ILEGAL**



DYSPORT 500 U



- ANTIENVEJECIMIENTO
- ANTIARRUGAS
- PATAS DE GALLO
- RELAJACION MUSCULAR
- LINEAS DE EXPRESION

900.000

CONSULTA AQUI





COMERCIALIZACION FRAUDULENTA ASTAXANTHIN – MARCA MICROINGREDIENTS

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA
Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL**



CONSULTA AQUI



Dimension Creatinine Flex Reagent Cartridge

Lote / Serial: BA7005, GA6307

Posible imprecisión en los resultados del control de calidad (CC) y en las mediciones de muestras de pacientes, en sistemas Dimension. Podría generar resultados analíticos inexactos en la determinación de creatinina

NOTA: Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.

CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

Atellica IM Free Prostate Specific Antigen Reagent (fPSA).

**Lote / Serial: 64480127 64481127
65386127 65387127**

Posibilidad de que se produzcan calibraciones no válidas en determinados lotes del kit de ensayo fPSA. Puede presentarse de manera intermitente y afectar el adecuado procesamiento del ensayo.

NOTA: Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

Pastorex Meningitis

Lote / Serial: 64653198 y lotes superiores

Problema de seguridad asociado al reactivo de látex para Neisseria meningitidis serogrupo C, consistente en un comportamiento no esperado del reactivo que puede generar reacciones de aglutinación inespecíficas, conduciendo a la obtención de resultados falsos positivos.

NOTA: Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante

CONSULTA AQUI



**FARMA
BOOM**

SureForm 30 - Sistema de control de instrumentos endoscópicos da Vinci® e instrumentos endoscópicos de Intuitive Surgical®, accesorios y repuestos.

**Referencia(s) / Código(s): 48230M
(Versiones: 48230M-05 y 48230M-06)
Lote(s) / Serial(es): Todos los lotes**

Problema asociado a las recargas SureForm 30 de 8 mm grises, compatibles con el sistema da Vinci. Puede producirse la formación de grapas incompletas.

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas

CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

Consumibles para inyectores de medios de contraste Medrad – jeringas desechables para angiografía Medrad - Avanta Multi-Patient (AVA 500 MPAT)

Lote(s) / Serial(es): 251702, 252302, 252502, 252602, 252702, 252802, 253304, 253702, 253704, 253804, 254202, 254304, 254704 y 254802

Un cambio reciente en un componente de la llave de paso ha provocado que el dispositivo no logre acoplarse de forma consistente y segura a la válvula de control de flujo de contraste (CFCV).

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas.

CONSULTA AQUI



Generador de radiofrecuencia y accesorios

Lote(s) / Serial(es): Todos los lotes

Problema de seguridad asociado a los electrodos de radiofrecuencia reutilizables TCN™ y CSK™, en el cual dichos dispositivos no mantienen de forma consistente el rendimiento esperado durante los 20 ciclos de esterilización indicados para su reutilización.

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas

CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

Alinity hq Analyzer - Analizador hematológico multiparamétrico automatizado

Lote / Serial Todos

Limitación de software en las versiones 5.10.1 y anteriores del sistema Alinity serie H, la cual puede afectar la correcta interpretación de muestras con poblaciones bimodales de glóbulos rojos (RBC).

**NOTA: Comuníquese con el importador,
distribuidor o comercializador para
precisar si existen recomendaciones
específicas**

CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

Sistema EndoFLIP - Sistema Explorador Endoluminal para Visualización de Imágenes Funcionales

**Lote / Serial 0191201104, 0191201406,
0191201409, 0191204028, M191220418,
M191220727, M191221045, M191222667,
M191231460**

Modelo EF-100. Limitación del software
del sistema operativo que afecta el
registro del año en el reloj interno,
restringiéndolo a un rango entre 2010 y
2025.

**NOTA: Comuníquese con el importador,
distribuidor o comercializador para
precisar si existen recomendaciones
específicas**

CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

HeartMate 3 sistema de asistencia ventricular izquierdo (LVAS) - Coring Apical Knife.

Lote / Serial L00005919

Variación dimensional en ciertos mangos de cuchillos de núcleo apical, en la cual los mangos pueden presentar desigualdades al formar la configuración en “T” prevista durante su ensamblaje.

NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas

CONSULTA AQUI

