

FARMA BOOM



Comercialización ilegal del producto Suero Antiofídico Polivalente Liofilizado PROBIOL

El Invima informó que este producto es fraudulento y no cuenta con autorización para su fabricación, importación o comercialización en Colombia.

✗ **Riesgo:** Se desconoce su calidad, seguridad y eficacia, por lo que su uso puede representar un riesgo para la salud.

✓ **Recomendación:** No adquirir, distribuir ni utilizar este producto. Verifique siempre el registro sanitario de los medicamentos a través de los canales oficiales del Invima.

⚠️ 📢 **¡Proteja su salud y reporte cualquier caso de comercialización a las autoridades sanitarias!**



CONSULTA AQUI



Comercialización ilegal del producto Creatine Monohydrate 3 g – Marca Dymatize

El Invima advierte que este producto se comercializa de manera ilegal en Colombia y no cuenta con registro sanitario vigente, por lo que se considera un producto fraudulento.

✗ Riesgo: Al no haber sido evaluado por la autoridad sanitaria, no existen garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia o composición, lo que puede representar riesgos para la salud.

☑ Recomendaciones:

- No adquirir ni consumir este producto.
- Verificar siempre el registro sanitario antes de comprar suplementos dietarios.
 - Suspender su uso de inmediato si lo está consumiendo.
 - Reportar cualquier evento adverso asociado a su consumo.



CONSULTA AQUI

Comercialización ilegal del producto KETTOCHI

⚠ El Invima informa que este producto, promocionado para el control de la glucosa, no cuenta con registro sanitario vigente en Colombia, por lo que se considera un producto fraudulento.

✗ Su calidad, seguridad y eficacia no han sido verificadas, lo que puede representar riesgos para la salud.

☑ Recomendación: No adquirir ni consumir este producto y verificar siempre el registro sanitario antes de usar cualquier producto para la salud. 📢💊

FARMA BOOM



CONSULTA AQUI



**Comercialización ilegal del
Biotina Colágeno –
Vitflow, Shilajit + – Blisque y Anyex
Vigor Femenino – Anyex.**

⚠ El Invima informa que estos productos no cuentan con registro sanitario vigente en Colombia y se consideran productos fraudulentos.

✗ Su calidad, seguridad y eficacia no han sido verificadas, por lo que su consumo puede representar riesgos para la salud.

☑ Recomendación: No adquirir ni consumir estos productos y verificar siempre el registro sanitario antes de comprar suplementos dietarios. 🔊🔒

**El INVIMA informa a la ciudadanía sobre la
comercialización ilegal,, el cual está siendo ofrecido
principalmente a través de redes sociales y WhatsApp.**



CONSULTA AQUI

Comercialización ilegal del producto OMEGA 3 1.000mg de la marca XTRA NATURA

No consuma ni adquiera OMEGA 3 1000 mg marca XTRA NATURA.

✗ Su calidad, seguridad y eficacia no han sido verificadas. ✗ Puede representar riesgos para la salud debido al desconocimiento de su composición y origen. ☒ Verifique siempre la autenticidad del registro sanitario antes de comprar o consumir suplementos dietarios.

📢 Si está consumiendo este producto, suspenda su uso inmediatamente y reporte cualquier evento adverso al Invima.

⚠️ ESTE PRODUCTO NO CUENTA CON REGISTRO SANITARIO VÁLIDO DEL INVIMA, POR LO CUAL SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL



CONSULTA AQUI

TriClip™ Transcatheter Edge-to-Edge Repair (TEER)

Lote / Serial: Varios

Referencia: TriClip G4 XT Delivery System ROW

No conformidad en el etiquetado de algunos dispositivos médicos, en los cuales la etiqueta de adenda omitía el nombre y la dirección del Titular de la Autorización de Comercialización (MAH).

NOTA: Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.

CONSULTA AQUI



Incubadora neonatal dual,
accesorios y repuestos incubadora
neonatal, accesorios y repuestos

Referencia: Giraffe OmniBeds, Giraffe
OmniBed Carestations, Unidades
sustituibles in situ (FRU / Repuestos)

Posible problema asociado a la parte
inferior del dosel ubicada debajo del
extremo del panel de control en
dispositivos de incubadoras neonatales.

**NOTA: Efectúe la trazabilidad del
producto afectado y dé inicio al plan de
acción dispuesto por el fabricante.**

CONSULTA AQUI



Accesorio Adaptador para Posicionamiento de la Cabeza_Mesa de Cirugía Móvil y Accesorios

Lote(s) / Serial(es): 109776360

Referencia(s) / Código(s): 1739994

Problema potencial relacionado con el accesorio, el adaptador puede aflojarse durante la colocación del paciente y presentar movimiento involuntario o desprendimiento.

NOTA: Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.

CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

Juego de Agujas Desechables para Fistula Arteriovenosa Novaplume _AVF1725LROS1 (AGUJAS NOVAPLUME)

Lote(s) / Serial(es): 2402100681
Referencia(s) / Código(s): 955941

Empaque no cumple con los requisitos regulatorios establecidos por el INVIMA:
ausencia de información obligatoria
como el número de registro sanitario, el
nombre del importador y su domicilio

**NOTA: Laboratorios Baxter S.A. ha
indicado el Retiro del producto del
mercado y proceder a la destrucción de
las unidades devueltas**

CONSULTA AQUI





**FARMA
BOOM**

Panel de Reactivos de Infección Articular BioFire (JI)

Lote(s) / Serial(es): 0878825, 0883425
Referencia(s) / Código(s): RFIT-ASY-
0138

Empaque no cumple con los requisitos regulatorios establecidos por el INVIMA:
ausencia de información obligatoria
como el número de registro sanitario, el
nombre del importador y su domicilio

**NOTA: Efectúe la trazabilidad del
producto afectado y dé inicio al plan de
acción dispuesto por el fabricante.**

CONSULTA AQUI



Sistema de rayos X cardiovascular Allura

Lote(s) / Serial(es): N/A

Referencia(s) / Código(s): Sistemas
MultiDiagnost-Eleva / con detector
plano

El botón del interruptor manual
utilizado para activar la exposición de
rayos X desde la sala de control puede
no liberar completamente después de
ser presionado.

**NOTA: Efectúe la trazabilidad del
producto afectado y dé inicio al plan de
acción dispuesto por el fabricante.**

CONSULTA AQUI





LIAISON®

PROGESTERONA II GEN

Lote(s) / Serial(es): 137431
Referencia(s) / Código(s): 310690

Aumento en la frecuencia de fallas durante el proceso de calibración. Esta situación impacta la operatividad del sistema analítico, pudiendo generar invalidación de curvas de calibración o necesidad de repetición del proceso.

NOTA: Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.

CONSULTA AQUI



Gamma-GT – Gamma-GT Plus SL

Lote(s) / Serial(es): Todos los lotes
Referencia(s) / Código(s): GISL-0420,
GISL-0250, GISL-M230

El reactivo presenta interferencia
analítica en muestras de suero
hemolizadas, generando resultados
falsamente bajos, incluso valores de 0,0
U/L

**NOTA: Efectúe la trazabilidad del
producto afectado y dé inicio al plan de
acción dispuesto por el fabricante.**

CONSULTA AQUI

