



Alerta Sanitaria

1-7 JULIO 2023



GYNOCANESTEN CREMA 2% x 20gr

Hurto del producto GYNOCANESTEN CREMA 2% x 20gr. Lote: GP02L6X (FF: 10/12/2022. FV:31/12/2025). En Colombia, el producto GYNOCANESTEN CREMA 2% x 20gr cuenta con registro sanitario INVIMA2019M-004931-R4 y su estado corresponde a un registro sanitario vigente. **Absténgase de distribuir y comercializar** estos productos previamente mencionados, pues su comercialización puede implicar ser sujeto de la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.



MATRIZ DE REGENERACION DE DURAMADRE (IMPLANTE DE COLAGENO PARA REPARAR LOS DEFECTOS DE DURAMADRE) DUREPAIR INVIMA 2021DM-0007528-R1 Modelo "61100" Lote " varios "El fabricante (Integra LifeSciences Boston) informó a Medtronic que se identificaron problemas con las pruebas de endotoxinas durante el proceso y en los productos terminados; en consecuencia, Medtronic ha decidido retirar de manera voluntaria todos los productos DurepairTM fabricados en esta instalación de Integra LifeSciences. pues su uso podría aumentar los riesgos durante los procedimientos y la presentación de potenciales incidentes o eventos adversos sobre los pacientes



PRODUCTOS CON BASE EN CÉLULAS Y TEJIDOS (HCT/PS): ALOINJERTO DE TEJIDO HUMANO, HUESO ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL

INVIMA 2015DM-0013520 Modelo "PLIAFX STRIP BL-1700-25050" Lote "1910827 " Serie" 3002, 3003, 3004, 3008, 3010, 3018, 3019". El importador informa que identificó en los dispositivos referenciados un error de etiquetado que podría generar confusiones, retrasos en los procedimientos y la presentación de incidentes adversos sobre los pacientes, por lo que se solicitó el retiro del producto del mercado.

Si desea obtener mayor información comuníquese con el invima:
farmacovigilancia@invima.gov.co - tecnovigilancia@invima.gov.co