

## COMERCIALIZACION FRAUDULENTA DE: YOUTH, VENUS, TIME, IGNITE, SCULPT MAX, SCULPT BLACK

Producto sin registro sanitario INVIMA, se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL**



**CONSULTA AQUI**

## COMERCIALIZACION FRAUDULENTA: DOLORMAX

Producto con Registro Sanitario: RSADI812151 No correspondiente a nomenclatura INVIMA. Se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO  
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN  
COLOMBIA ES ILEGAL**



Información Nutricional	
Tamaño por porción	2 tabletas
Porciones por envase	30
Componente	Cant. por porción
Citrato de Magnesio	400 mg
Vitamina D (Vitamin D)	150 mg
Calcio (Calcium)	200 mg
Fósforo (phosphorus)	50 mg
Glucosamine Sulfato	400 mg
Condroitín Sulfato	100 mg

Elaborado por:  
CENTER HOMEOPATIC BOGOTÁ  
Industria Colombiana   
Registro Sanitario RSADI812151

**CONSULTA AQUI**

## COMERCIALIZACION FRAUDULENTA DE: KREC'UP de American Natural

Producto sin registro sanitario INVIMA, Su ingestión puede causar: elevación de la circulación sanguínea, palpitaciones elevadas, enfermedades cardiacas, nerviosismo ansiedad y temblor, problemas de insomnio, pesadillas y cansancio, retención de líquidos, edema localizado o generalizado, alteración hormonal. Se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA Y SU  
COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL. REVISAR LA  
VERACIDAD DEL REGISTRO SANITARIO EN PAGINA DEL  
INVIMA**



**CONSULTA AQUI**

**COMERCIALIZACION  
FRAUDULENTA:  
DOLORMAX ULTRA FORTE**

Producto con Registro Sanitario: RSADI812151 No correspondiente a nomenclatura INVIMA. Se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO  
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN  
COLOMBIA ES ILEGAL**



Información Nutricional	
Tamaño por porción	2 tabletas
Porciones por envase	20
Componente	Cant. por porción
Citrato de Magnesio	600 mg
Vitamina D (Vitamin D)	250 mg
Calcio (Calcium)	300 mg
Fósforo (phosphorus)	100 mg
Glucosamine Sulfato	600 mg
Chondroitin Sulfato	100 mg

Elaborado por:  
CENTER HOMEOPATIC BOGOTA  
Industria Colombiana  
Registro Sanitario RSADI812151



**CONSULTA AQUI**



## COMERCIALIZACION FRAUDULENTO DE: GLUCOZEN

Producto con Registro Sanitario: NSA-00085863-2020 No encontrado en la base de datos del INVIMA. Se desconoce su contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL**



**CONSULTA AQUI**



# FARMA BOOM



## COMERCIALIZACION FRAUDULENTA BRONCOTHOS VITA "C"

Producto con registro sanitario M-010789, vencido y otorgado a producto diferente, No esta autorizado como medicamento, ni producto fitoterapéutico y otro por INVIMA. Sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO  
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN  
EN COLOMBIA ES ILEGAL**



**CONSULTA AQUI**



## COMERCIALIZACION FRAUDULENTA

- **KETOCONAZOL 2% + DESONIDA 0,1% + TRICLOSAN (IRGASAN) 0,6%, LOCIÓN TÓPICA X 100 ML, lote 250921380.**

Productos magistrales falsificados reportados por Tecnología Galénica de Colombia S.A.S (quien se encuentra certificado por BPE ante el INVIMA), del producto se desconoce procedencia, contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL**

Preparación Magistral  
Ketoconazol 2% + Desonida 0,1% + Triclosán (Irgasan) 0,6% Loción Tópica x 100 mL  
Lote 250921380



**CONSULTA AQUI**

## COMERCIALIZACION FRAUDULENTA

- **NAPROXENO 1,6 gr/80 gr+ INDOMETACINA 2gr +VITAMINA E 3,375 gr/80 gr, tubo 80 gr lote 251023275.**

Productos magistrales falsificados reportados por Tecnología Galénica de Colombia S.A.S (quien se encuentra certificado por BPE ante el INVIMA), del producto se desconoce procedencia, contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA ES ILEGAL**

Preparación Magistral  
Naproxeno 1,6gr /80 gr + Indometacina 3gr/80 gr + Vitamina E 3,75 gr/80gr. Tubo 80gr Lote 251023275



**CONSULTA AQUI**

## **COMERCIALIZACION FRAUDULENTA BICARBONATO DE SODIO 1mEq/mL, frasco 240mL lote 251023274**

Productos magistrales falsificados reportados por Tecnología Galénica de Colombia S.A.S (quien se encuentra certificado por BPE ante el INVIMA), del producto se desconoce procedencia, contenido real, debido a los ingredientes de medicamentos ocultos y potenciales peligrosos, sin garantía de seguridad, calidad y eficacia

**ALTO RIESGO A LA SALUD DE QUIEN LO  
CONSUMA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN  
COLOMBIA ES ILEGAL**

Preparación Magistral  
Bicarbonato de Sodio 1mEq/mL FCO X 240 mL  
Lote. 251023274



**CONSULTA AQUI**

## Catéteres diagnósticos viscerales – catéteres angiográficos

**Lote(s) / Serial(es): Varios**

Las bandas marcadoras de determinados dispositivos médicos podrían presentar un mayor riesgo de agrietamiento o rotura

**NOTA: Los lotes asociados a este hallazgo fueron recolectados y se encuentran actualmente almacenados en zona de cuarentena en la bodega de almacenamiento.**

**CONSULTA AQUI**

**FARMA  
BOOM**

# Clinician Programmer App / sistema de bomba de infusión SynchroMed y accesorios

**Lote(s) / Serial(es): Bomba de infusión  
SynchroMed™ II (Modelo de la bomba:  
8637)**

Problema de software asociado al modo  
de infusión Flex en la aplicación del  
Programador Clínico SynchroMed A810  
(CP), versiones 1.x y 2.x.

**NOTA: Comuníquese con el importador,  
distribuidor o comercializador para  
precisar si existen recomendaciones  
específicas**

**CONSULTA AQUI**



**Capsulin**

**FARMA  
BOOM**

# Selenia Dimensions 3D System & Accessories – mamógrafo

**Lote / Serial: 36032, 36445, 36446,  
37944, 38950, 40864, 41820, 41832,  
216197, 216651**

Los sistemas podrían presentar, con el paso del tiempo, fallos en los tornillos internos del conjunto de ajuste de inclinación vertical (VTA)

**NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas**

**CONSULTA AQUI**



**Capsulin**

**FARMA  
BOOM**

# Atellica CH Creatinine Kinase (CK-L)

**Lote(s) / Serial(es): 252591, 252602,  
252612**

Posibilidad de que se produzcan resultados falsamente elevados en pacientes, controles de calidad (CC) y/o calibradores en los analizadores Atellica CH y Atellica CI

**NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas**

**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**

# Panocell-16 - Capture-R Ready-ID Extend II

**Lote / Serial PANOCELL-16: LOTE 03347 Y  
03347ZA - CAPTURE-R READY-ID EXTEND  
II: DN162**

Inconsistencia en la caracterización antigénica del donante G2113, utilizados para la identificación de anticuerpos eritrocitarios inesperados.

**NOTA: Comuníquese con el importador,  
distribuidor o comercializador para  
precisar si existen recomendaciones  
específicas**

**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**

# Pregnancy (hCG) Enhanced Sensitivity Rapid Test Dipstick

**Lote(s) / Serial(es): 0010AUG25FACO**

Presencia de bandas tenues en la zona de prueba, lo cual podría generar errores de interpretación y conducir a resultados falsos positivos.

**NOTA: El importador optó por retirar preventivamente el lote mencionado del mercado.**

**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**

# IDS SS-A/RO

**Lote(s) / Serial(es): 62312**

Reactividad inesperada en el reactivo para diagnóstico in vitro IDS SS-A/Ro, código IS-AI1102, la cual puede ocasionar fallos en la calibración y/o una subestimación de los resultados analíticos.

**NOTA: Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas**

**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**

# VIASURE Pneumocystis jirovecii Real-Time PCR Detection Kit for BD MAX System

**Lote / Serial: JIR124-028**

Posibilidad de que los valores de Ct (Cycle threshold) del control interno superen los criterios establecidos en el instructivo de uso, lo que puede generar resultados no concluyentes.

**NOTA: Comuníquese con el importador,  
distribuidor o comercializador para  
precisar si existen recomendaciones  
específicas**

**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**

# Unicel DxH SlideMaker Stainer - Dako CoverStainer - Coloreador automático

**Lote / Serial: Todos los instrumentos con  
números seriales CS100-10753, CS100 1**

El instrumento puede presentar  
detenciones intermitentes durante su  
funcionamiento, debido a que el equipo  
no detecta correctamente las bandejas  
durante el proceso.

**NOTA: El fabricante señaló que esta  
situación se limita a los equipos  
fabricados a partir de junio de 2024.**

**CONSULTA AQUI**



**FARMA  
BOOM**

# Catéteres de hemodiálisis crónica – catéteres de hemodiálisis

**Lote / Serial: Varios**

El introductor de vaina podría no separarse según lo previsto durante su retiro, debido a un problema relacionado con su diseño

**NOTA: Comuníquese con el importador,  
distribuidor o comercializador para  
precisar si existen recomendaciones  
específicas**

**CONSULTA AQUI**

